

- Roboty ślusarskie-

1. uL. Bonin 10,12,14

Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku z bocznym panelem (skrzydłem).

Ilość drzwi do wymiany - 3 sztuki.

Drzwi o konstrukcji stalowej z szybą ze szkła bezpiecznego w górnej części.

Drzwi ze skrzydłem o szerokości 100 cm z dodatkowym bocznym panelem (skrzydłem)

Drzwi otwierane do zewnątrz budynku (jak dotychczas).

Drzwi pełne – typu panel wzmocniony z podwójnej blachy stalowej wypełnione izolacyjnym rdzeniem.

Klamki wewnątrz , na zewnątrz uchwyty kulowe.

Drzwi z samozamykaczami.

Drzwi stalowe malowane proszkowo w kolorze ciemno-brązowym.

Samozamykacze GEZE 2000 z funkcją STOP

Zamki – firmy LOB Leszno.


Klamki oraz inne okucia wyłącznie firmy LOB Leszno.

Uwagi ! Przełożyć obecne wkładki patentowe.

Wywóz i utylizację zdemontowanych drzwi zapewnia wykonawca.

Stare samozamykacze oraz okucia należy przekazać do Administracji Osiedla „Jeżyce”.

Poglądowy schemat drzwi z przybliżonymi wymiarami wnęki drzwiowej.



Uwagi ! Należy we własnym zakresie dokonać niezbędnych obmiarów i przedstawić projekt. Drzwi muszą spełniać normy oraz posiadać certyfikaty zgodne z aktualnymi przepisami budowlanymi w tym zakresie.

2. ul. Bonin 10,12,14

Wymiana drzwi wewnętrznych.

Ilość drzwi do wymiany - 3 sztuka

Drzwi o konstrukcji stalowej z szybą ze szkła bezpiecznego w górnej części.

Drzwi ze skrzydłem o szerokości 100 cm

Drzwi otwierane na zewnątrz budynku (jak dotychczas).

Drzwi pełne – typu panel wzmocniony z podwójnej blachy stalowej wypełnione izolacyjnym rdzeniem.

Klamki wewnątrz i na zewnątrz .

Drzwi z samozamykaczami.

Drzwi stalowe malowane proszkowo w kolorze ciemno-brązowym.

Samozamykacze GEZE 2000 z funkcją STOP

Zamki – firmy LOB Leszno.


Klamki oraz inne okucia wyłącznie firmy LOB Leszno.

Uwagi ! Przełożyć obecne wkładki patentowe.

Wywóz i utylizację zdemontowanych drzwi zapewnia wykonawca.

Stare samozamykacze oraz okucia należy przekazać do Administracji Osiedla „Jeżyce”.

Poglądowy schemat drzwi z przybliżonymi wymiarami wnęki drzwiowej.



Uwagi ! Należy we własnym zakresie dokonać niezbędnych obmiarów i przedstawić projekt.
Drzwi muszą spełniać normy oraz posiadać certyfikaty zgodne z aktualnymi przepisami budowlanymi w tym zakresie.

3. UL. Bonin 10,12,14

Wymiana drzwi piwnicznych i na 11p na drzwi p-poż EI 60.

Ilość drzwi do wymiany - 6 sztuki (3 +3)

Drzwi o konstrukcji stalowej .

Drzwi ze skrzydłem o szerokości 80 cm

Drzwi otwierane tak jak dotychczas .

Drzwi pełne o odporności ogniowej EI30.

Klamki wewnątrz i na zewnątrz .

Drzwi z wbudowanym w zawiasy samozamykaczem.

Drzwi stalowe malowane proszkowo w kolorze szarym.

Zamki – firmy LOB Leszno.


Klamki oraz inne okucia wyłącznie firmy LOB Leszno.

Uwagi ! Przełożyć obecne wkładki patentowe.

Wywóz i utylizację zdemontowanych drzwi zapewnia wykonawca.

Stare samozamykacze oraz okucia należy przekazać do Administracji Osiedla „Jeżyce”.

Poglądowy schemat drzwi z przybliżonymi wymiarami wnętrza drzwiowej.



Uwagi ! Należy we własnym zakresie dokonać niezbędnych obmiarów i przedstawić projekt.
Drzwi muszą spełniać normy oraz posiadać certyfikaty zgodne z aktualnymi przepisami budowlanymi w tym zakresie.

Termin wykonania prac : 30.08.2023

Wadium w wysokości : 3000,- PLN

Pełnomocnik Zarządu
Kierownik
Administracji Osiedla "Bonin"
.....
Marek Walewski
Administracja Osiedla "Bonin"

Z-ca Prezesa Zarządu

inż. Marek Wikołajczyk
Zarząd SM „Jeżyce”

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Przemysław Stefaniak

Poznań dnia 23.02.2023